



- | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|
| • Zakres temperatur pod-
czerwień: | -33 °C do 220 °C | • W zestawie: | 1 klips do mocowania
1 bateria |
| • Sterowanie: | Przycisk | • Ważna wskazówka: | Nie stosować w piekarniku |
| • Zakres temperatury: | -55 °C do 330 °C | • wymiary: | szer. 33 x gł. 22 x wys. 160 mm |
| • Wersja: | Cyfrowo | • waga: | 0,13 kg |
| • Z czujnikiem tempera-
tury: | Tak | | |
| • Przystosowane do: | Pomiary temperatury wnętrza
potrawy
Pomiary temperatury powierzchni
(podczerwień) | | |
| • Właściwości: | Funkcja automatycznego
wyłączania
Funkcja pamięci (zapisywanie na-
jwyższej, wzgl. najniższej tempe-
ratury)
Zakres temperatury również w
stopniach Fahrenheita | | |
| • Kolor: | Biały | | |
| • Jednostki miary tempe-
ratury: | °C
°F | | |
| • Zakres zastosowania: | Podtrzymywania ciepła
Chłodzenie | | |
| • Głębokość wbijania: | 110 mm | | |
| • Materiał czujnika tem-
peratury: | Stal szlachetna | | |
| • Średnica czujnika tem-
peratury: | 3 mm | | |
| • Materiał: | Tworzywo sztuczne | | |
| • Wielkość pola wskaźni-
ka: | szer. 16 x wys. 28 mm | | |
| • Bateria: | Bateria guzikowa CR2032 | | |