

Погружной термометр



- Цифровой термометр
- ЖК-дисплей
- Диапазон измеряемых температур:
-50°C ~ + 150°C
- Глубина погружения зонда: прим. 110 мм
- Точность измерения:
+/- 1°C в диапазоне от -50°C до + 100°C
+/- 2°C в диапазоне от -100°C до + 200°C
- Батарейка: 1 x 1,5V
- Размеры: Ø 35,5 мм x 138,7 мм (выс.)

A293.043

Включить термометр, ввести датчик в продукт и посмотреть измеренную температуру.

Термометр следует мыть вручную. Следить, чтобы на кнопку не попала вода. Трудноудаляемые жировые пятна на стержне можно удалить с помощью проволочной губки или мягкой стальной мочалки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время приготовления продукта не следует оставлять термометр в продукте. Не подвергать термометр экстремальным изменениям температуры.

Кнопка Н/Т предназначена для сохранения в памяти температуры. Температура будет сохранена в памяти термометра путем длительного нажатия этой кнопки. При повторном коротком нажатии кнопки появится параметр, сохраненный в памяти термометра.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

Тел.: +49 (0) 5258 971-0
Факс: +49 (0) 5258 971-120