

Термометр для морозильных / холодильных шкафов

Диапазон измеряемых температур:

-30 °C ~ + 50 °C

Дисплей: Ø ок. 44 мм

A292.049



Для применения в холодильных и морозильных шкафах, в сухих складах и для измерения температуры внутри и снаружи помещений.

На задней стороне термометра находится клеящая лента, предназначенная для прикрепления. Термометр можно также повесить на крючке, который находится на передней стороне термометра.

ВАЖНО: Термометр не может применяться для измерения температуры в духовках. Он не предназначен для измерения высоких температур.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

Тел.: +49 (0) 5258 971-0
Факс: +49 (0) 5258 971-120