



A292.049

Bedienungsanleitung
Tiefkühl-/Kühlschrank-Thermometer

D/A/CH

Instruction manual
Freezer / fridge thermometer

GB/UK

Mode d'emploi
Thermomètre pour congélateurs
et chambres froides

F/B/CH

Gebruiksaanwijzing
Diepvries-/ koelkastthermometer

NL/B

Instrukcja obsługi
Termometr do szaf mroźniczych / chłodniczych

PL

Tiefkühl-/Kühlschrank-Thermometer

Temperaturmessbereich: -30 °C ~ + 50 °C

Anzeigefeld: Ø ca. 44 mm

A292.049



Zum Gebrauch in Kühl-/Tiefkühlschränken, Trockenlagerbereiche und Messen von Innen- und Außentemperaturen.

Das Thermometer hat zur Befestigung ein Klebeband an der Rückseite. Es kann aber auch an der Vorderseite durch den Aufhänger befestigt werden.

WICHTIG: Thermometer kann nicht als Ofenthermometer benutzt werden und darf nicht hohen Temperaturen ausgesetzt werden.

Freezer / fridge thermometer**Temperature range: -30 °C ~ + 50 °C****Display: Ø approx. 44 mm****A292.049**

For use in freezers and fridges, in dry storage and for measurement of external and internal temperatures.

Tape at the rear of the thermometer can be used to mount it. The thermometer can also be hanged up using the hook at its front.

IMPORTANT: The thermometer cannot be used for measuring temperatures in baking ovens. It is not designed for measuring high temperatures.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

phone: +49 (0) 5258 971-0
fax: +49 (0) 5258 971-120

Thermomètre pour congélateurs et chambres froides

Plage de températures : -30 °C ~ + 50 °C

Affichage : Ø env. 44 mm

A292.049



Pour une utilisation dans les congélateurs et chambres froides, pour le stockage à sec, ainsi que pour mesurer les températures intérieure et extérieure.

Pour accrocher le thermomètre, une bande adhésive se trouve à l'arrière du thermomètre. Le thermomètre peut également être suspendu au crochet situé au-dessus du thermomètre.

IMPORTANT : Ne pas utiliser le thermomètre pour mesurer la température dans un four. Ne convient pas pour mesurer des températures élevées.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tél.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Diepvries-/ koelkastthermometer**Meetbereik: -30 °C ~ + 50 °C****Diameter: Ø ca. 44 mm****A292.049**

Voor toepassing in koelkasten en diepvriezers, in droge magazijnen en voor het meten van binnen- en buitentemperaturen.

Op de achterkant bevindt zich plakband waarmee u de thermometer op kunt hangen. U kunt de thermometer ook ophangen aan de haak die zich aan de voorkant van de thermometer bevindt.

BELANGRIJK: De thermometer mag niet worden gebruikt voor het meten van temperaturen in ovens. De thermometer is niet geschikt voor het meten van hoge temperaturen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Termometr do szaf mroźniczych / chłodniczych

Zakres mierzonych temperatur:

-30 °C ~ + 50 °C

Pole wskaźnika: Ø ok. 44 mm

A292.049



Do zastosowania w szafach chłodniczych i mroźniczych, w suchych magazynach i do pomiaru temperatury wewnętrznej oraz zewnętrznej.

Z tyłu termometru znajduje się taśma klejąca, która służy do jego umocowania. Termometr można również zawiesić na haczyku, który znajduje się z przodu termometru.

WAŻNE: Termometr nie może być używany do pomiaru temperatury w piekarnikach. Nie nadaje się do pomiaru wysokich temperatur.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Faks: +49 (0) 5258 971-120