

Termometr cyfrowy

A292.042



Dane techniczne:

Zakres mierzonych temperatur: -50 °C ~ + 150 °C (-58°F ~ + 302°F)

Dokładność pomiaru: +/- 1°C w zakresie -20°C ~ + 120°C

+/- 2°F w zakresie -4°F ~ + 246°F

Automatyczne wyłączanie po: 5 minutach


Baterie: 1 x 1,5V

Możliwości zastosowania celem dotrzymania przepisów HACCP:

- Przygotowywanie produktów spożywczych
- Przechowywanie produktów spożywczych
- Chłodzenie



Działanie:

1. Wcisnąć „ON/OFF”, aby włączyć termometr
2. Wprowadzić czujnik na głębokość ok. 50 mm w sprawdzaną substancję.
3. Odczytać temperaturę po ustabilizowaniu się wyświetlanego pomiaru.
4. Wcisnąć funkcję „HOLD”, aby zapisać zmierzoną temperaturę. Ponownie wcisnąć „HOLD”, aby anulować funkcję zatrzymania.
5. Wcisnąć “ °C-°F”, aby zmienić stopnie Celsjusza na stopnie Fahrenheita i odwrotnie.
6. Wcisnąć „ON/OFF”, aby wyłączyć termometr.



Wymiana baterii

1. Przesunąć ten przycisk w prawo.
2. Wyjąć pojemnik na baterie i włożyć nową baterię.



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Faks: +49 (0) 5258 971-120