

Tiefkühl-/Kühlschrank-Thermometer

aus rostfreiem Stahl

Temperaturmessbereich: -30 °C ~ + 30 °C

Anzeigefeld Ø ca. 42 mm

A292.048



Hängen oder befestigen Sie das Thermometer in den wärmsten oder kältesten Bereich des Lagerraums.

Das Thermometer darf nur von Hand gewaschen und **niemals** in Wasser eingetaucht werden. Hartnäckige Fettflecken können mit einem Scheuerschwamm oder feiner Stahlwolle entfernt werden.

Freezer/ fridge thermometer

Stainless steel body

Measured temperature range: $-30\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +30\text{ }^{\circ}\text{C}$

Display Ø approx. 42 mm

A292.048



Hang or mount the thermometer in the warmest or coolest area of storage.

Wash the thermometer only by hand and don't immerse dial. You can remove stubborn stains with scouring pad or fine steel wool.

Thermomètre pour réfrigérateurs/congérateurs

Boîtier en inox

Plage de mesure des températures : -30 °C ~ + 30 °C

Affichage Ø env. 42 mm

A292.048



Accrocher le thermomètre dans les zones les plus Froides ou les plus chaudes de l'entrepôt.

Le thermomètre doit uniquement être lavé à la main et ne doit pas être immergé. Vous pouvez enlever les taches de graisse à l'aide d'une éponge à récurer ou de paille de Fer.

Diepvries-/ koelkastthermometer

van roestvrij staal

Meetbereik: -30 °C tot +30 °C

Diameter: Ø ca. 42 mm

A292.048



Hang of bevestig de thermometer op de warmste of koudste plaats in het magazijn.

Reinig de thermometer uitsluitend met de hand en dompel hem niet onder in water. Hardnekkige vetvlekken kunt u verwijderen met een schuursponsje of zachte staalwol.

Termometr do szaf mroźniczych / chłodniczych

ze stali nierdzewnej

zakres mierzonych temperatur: -30 °C do +30 °C

pole wskaźnika Ø ok. 42 mm

A292.048



Zawiesić lub umocować termometr w najcieplejszym lub najzimniejszym miejscu magazynu.

Termometr można myć tylko ręcznie i nie wolno go zanurzać w wodzie. Trudne do usunięcia plamy z tłuszczu można usunąć czyszcikiem lub delikatną wełną stalową.