

TTB12110



300105

Gebrauchsanleitung
Transportwagen

D/A/CH

Instruction manual
Transport cart

GB/UK

Mode d'emploi
Chariot de transport

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Carrello da trasporto

I/CH

Instrucciones de uso
Carrito de transporte

E

Manual de instruções
Carrinho de transporte

P

Gebruiksaanwijzing
Transportwagen

NL/B

Brugsanvisning
Transportvogn

DK

Инструкция по эксплуатации
Транспортная тележка

RUS

Kullanma kılavuzu
Taşıma arabası

TR

Instrukcja obsługi
Wózek transportowy

PL

Návod k obsluze
Transportní vozík

CZ

Upute za upotrebu
Transportna kolica

HR

Használati útmutató
Szállító kocsi

H

Οδηγίες χρήσης
Καροτσάκι μεταφοράς

GR

DEUTSCH -----	Seite 1
ENGLISH -----	page 2
FRANÇAIS -----	page 3
ITALIANO -----	pagine 4
ESPAÑOL -----	página 5
PORTUGUÊS -----	página 6
NEDERLANDS -----	bladzijde 7
DANSK -----	side 8
РУССКИЙ -----	страница 9
TÜRKÇE -----	sayfa 10
POLSKI -----	strona 11
ČESKY -----	stránka 12
HRVATSKI -----	stranica 13
MAGYAR -----	oldal 14
ΕΛΛΗΝΙΚΑ -----	σελίδα 15

Données techniques

Nom:	• Chariot de transport TTB12110 pour conteneur isotherme 12 x GN 1/1 Bartscher, code-No. 300104
Code-No.:	• 300105
Matériau:	• plastique
Finition:	• Roulettes : Ø 95 mm, 2 roulettes fixes, 2 roulettes dirigeables avec freins
Dimensions:	• intérieures du cadre : L 490 x P 665 x H 25 mm chariot de transport : L 550 x P 725 x H 190 mm
Charge utile:	• 200 kg
Poids:	• 6,4 kg

Utilisation

- Déballez le chariot de transport et éliminez tout le matériau d'emballage.
- Verrouillez le chariot de transport à l'aide des freins avant d'y placer un conteneur isotherme. En cas de besoin, protégez le conteneur isotherme afin d'éviter qu'il ne se renverse.
- La capacité de charge de 200 kg permet le transport d'une plus grande quantité de conteneurs isothermes.
- Vérifiez si les conteneurs isothermes sont correctement placés sur le chariot, libérez les freins des roulettes pivotantes et faites rouler le chariot. Pour faciliter la poussée du chariot, il est possible d'utiliser les poignées profilées du conteneur isotherme.
- Nettoyez le chariot de transport avec une lavette souple et humide et avec un produit de nettoyage délicat. **Ne jamais** utiliser d'éponges à récuser qui pourraient en rayer les surfaces.



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

Tél.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120