

Thermomètre pour congélateurs et chambres froides

Plage de températures : -30 °C ~ + 50 °C

Affichage : Ø env. 44 mm

A292.049



Pour une utilisation dans les congélateurs et chambres froides, pour le stockage à sec, ainsi que pour mesurer les températures intérieure et extérieure.

Pour accrocher le thermomètre, une bande adhésive se trouve à l'arrière du thermomètre. Le thermomètre peut également être suspendu au crochet situé au-dessus du thermomètre.

IMPORTANT : Ne pas utiliser le thermomètre pour mesurer la température dans un four. Ne convient pas pour mesurer des températures élevées.