

Termometr do szaf mroźniczych / chłodniczych

Zakres mierzonych temperatur:

-30 °C ~ + 50 °C

Pole wskaźnika: Ø ok. 44 mm

A292.049



Do zastosowania w szafach chłodniczych i mroźniczych, w suchych magazynach i do pomiaru temperatury wewnętrznej oraz zewnętrznej.

Z tyłu termometru znajduje się taśma klejąca, która służy do jego umocowania. Termometr można również zawiesić na haczyku, który znajduje się z przodu termometru.

WAŻNE: Termometr nie może być używany do pomiaru temperatury w piekarnikach. Nie nadaje się do pomiaru wysokich temperatur.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Faks: +49 (0) 5258 971-120