

**Погружной термометр с зондом
из нержавеющей стали
Диапазон измеряемых
температур: -10 °C ~ + 100 °C**

A292.044



Введите термометр на глубину как минимум 5 см в самую толстую часть куска мяса. Измеряемый параметр появится по истечении 15 секунд.

Не оставлять термометр в духовке.

Микроволновая печь: ввести зонд термометра в продукт и вставить в микроволновую печь. Далее приготавливать блюдо в обычном режиме. Если термометр введен в продовольственный продукт, его можно использовать в микроволновой печи.

Термометр не может соприкасаться со стенками и дверцами микроволновой печи.

Калибровка:

Параметры ниже 0°C: наполнить большую стеклянную емкость 50/50 измельченным льдом и чистой водой, тщательно перемешать. Ввести термометр на глубину 5 см в стеклянную емкость. Убедиться, что термометр не соприкасается со стенками и дном емкости. Подождать 30 секунд и установить колесико на 0°C.

Параметры выше 0°C: ввести термометр в кипящую воду, подождать 30 секунд и установить колесико на 100°C.