



**100404 - 100405 - 100406 - 100407 - 100408 -  
100412 - 100413 - 100416 - 100417 - 100425 -  
100426 - 100427 - 100428**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Германия

тел. +49 5258 971-0  
факс: +49 5258 971-120  
**Горячая линия:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Версия: 1.0

Дата составления: 2019-11-27

**Оригинальная инструкция по эксплуатации**

## Рекомендации на тему ухода и очистки

### Противни из благородной стали

1. Перед первым применением противни из благородной стали следует помыть, а также их следует очищать после каждого использования с помощью мягкой салфетки и мягкого моющего средства.
2. После чего тщательно осушить.

### Противни и перфорированные листы из алюминия

1. Перед первым применением противни и перфорированные листы следует обжечь в печи при темп. ок. 200 °С.
2. После этого противни следует смазать жиром снаружи и изнутри.
3. Следующим шагом является их повторные обжигание в течение получаса при 200 °С.
4. Для того чтобы удалить избыток жира противни и перфорированные листы следует вставить в печь „вверх дном”.

**В результате обжига противней на них возникает небольшое жировое покрытие, которое предотвращает потери тепла алюминиевого покрытия.**

5. Противни и перфорированные листы следует чистить с помощью влажной салфетки и мягкого моющего средства.

RU

### Противни и перфорированные листы с силиконовым покрытием

1. Противни и перфорированные листы с силиконовым покрытием следует очищать только с помощью влажной салфетки или мягкой губки.
2. Никогда не следует очищать противни и перфорированные листы с силиконовым покрытием в посудомоечной машине.
3. Никогда не следует очищать противни и перфорированные листы с силиконовым покрытием с помощью агрессивных моющих средств.
4. Никогда не следует очищать противни и перфорированные листы с силиконовым покрытием с помощью агрессивных чистящих средств.
5. Во избежание повреждения покрытия не следует использовать для очистки заостренные или острые предметы.
6. Не следует смазывать жиром противни и перфорированные листы с противопригарным покрытием.

7. По мере возможности следует избегать попадания сухой муки на противни и перфорированные листы с противопригарным покрытием.
8. Во время очистки не следует погружать противни и перфорированные листы в щелочные растворы.

## **Перфорированные листы с фольгой для многоразового использования**

1. Перфорированные алюминиевые листы следует очищать влажной салфеткой с мягким чистящим средством.
2. После чего тщательно осушить.
3. Фольгу для выпечки многоразового использования нельзя нагревать выше 260 °С.
4. Между процессами выпечки фольгу многоразового использования следует очищать только мягкой влажной салфеткой или путем сметания.
5. Не укладывать противни один на другом.

## **Хранение пекарских противней**

RU

1. После каждого использования противни и перфорированные листы следует очистить в соответствии с указаниями выше.
2. Пекарские противни и перфорированные листы следует тщательно очищать с помощью мягкой салфетки.
3. Пекарские противни и перфорированные листы следует хранить в сухом месте.