

TTB12110



300105

Gebrauchsanleitung
Transportwagen

D/A/CH

Instruction manual
Transport cart

GB/UK

Mode d'emploi
Chariot de transport

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Carrello da trasporto

I/CH

Instrucciones de uso
Carrito de transporte

E

Manual de instruções
Carrinho de transporte

P

Gebruiksaanwijzing
Transportwagen

NL/B

Brugsanvisning
Transportvogn

DK

Инструкция по эксплуатации
Транспортная тележка

RUS

Kullanma kılavuzu
Taşıma arabası

TR

Instrukcja obsługi
Wózek transportowy

PL

Návod k obsluze
Transportní vozík

CZ

Upute za upotrebu
Transportna kolica

HR

Használati útmutató
Szállító kocsi

H

Οδηγίες χρήσης
Καροτσάκι μεταφοράς

GR

DEUTSCH	-----	Seite 1
ENGLISH	-----	page 2
FRANÇAIS	-----	page 3
ITALIANO	-----	pagine 4
ESPAÑOL	-----	página 5
PORTUGUÊS	-----	página 6
NEDERLANDS	-----	bladzijde 7
DANSK	-----	side 8
РУССКИЙ	-----	страница 9
TÜRKÇE	-----	sayfa 10
POLSKI	-----	strona 11
ČESKY	-----	stránka 12
HRVATSKI	-----	stranica 13
MAGYAR	-----	oldal 14
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	-----	σελίδα 15

Dane techniczne:

Nazwa:	• Wózek transportowy TTB12110 do pojemników termoizolacyjnych transportowych 12 x 1/1 GN firmy Bartscher, nr art. 300104
Nr art.:	• 300105
Materiał:	• tworzywo sztuczne
Wykonanie:	• kółka Ø 95 mm, 2 kółka stałe, 2 kółka skrętne z hamulcami
Wymiary:	• wewnętrzne wymiary ramy: szer. 490 x gł. 665 x wys. 25 mm wózek transportowy: szer. 550 x gł. 725 x wys. 190 mm
Nośność:	• 200 kg
Ciężar:	• 6,4 kg

Zastosowanie

- Wypakować wózek transportowy i usunąć cały materiał pakowy.
- Zabezpieczyć wózek transportowy przy pomocy hamulców przed ustawieniem termicznego pojemnika transportowego na wózku, w razie potrzeby zabezpieczyć termoizolacyjny pojemnik transportowy przed przechyleniem.
- Nośność o wartości 200 kg umożliwia transport większej liczby termoizolacyjnych pojemników transportowych.
- Sprawdzić poprawne ustawienie termoizolacyjnych pojemników transportowych, zwolnić hamulce kółek obrotowych i ruszyć wózkiem. Celem ułatwienia popychania wózka można wykorzystać wyprofilowane uchwyty w termoizolacyjnym pojemniku transportowym.
- Wózek transportowy myć miękką, wilgotną ściereczką i łagodnym środkiem do czyszczenia. **Nigdy** nie używać szorstkich czyścików, które mogłyby porysować powierzchnię.



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120