

Tapa de cierre



► Para cerrar la salida durante la producción de la masa

Descripción

Características

- | | |
|--------------------------|--|
| • Indicación importante: | La tapa de cierre se precisa para cerrar la salida mientras se prepara la masa |
| • Material: | Bronce |
| • Medidas: | an. 55 x prof. 55 x al. 9 mm |
| • Peso: | 0,18 kg |