

Инструкция по монтажу

Холодильная мини-камера BS1240L



700599

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Наименование	Холодильная мини-камера BS1240L
Артикул:	700599
Исполнение:	■ изоляция: полиуретан, 60 мм ■ возможность запирания двери на ключ, с замком "антипаника" ■ перенавешиваемая дверь ■ подготовка для направляющих и полок, подвесных устройств, рамп ■ Поставка в разобранном виде - собирается легко ■ компрессорное охлаждение ■ автоматическая оттайка ■ цифровое управление
Материал:	внешний: оцинкованная сталь с ПВХ-покрытием внутренний: алюминий, дно - нержавеющая сталь
Класс охлаждения:	ST, для температуры окружающей среды макс. до 38 °C
Холодильная камера:	Объем: 1240 литров; Габариты: Ш 855 x Г 900 x В 1760 мм
Хладагент:	R404a
Температурный режим:	2 °C до 10 °C
Мощность:	0,571 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты:	Ш 975 x Г 1040 x В 2200 мм
Вес:	160,0 кг

Технические изменения возможны!

Объем поставки

2 x Боковая часть	2 x Штифт
1 x Плита дна	4 x Втулка
1 x Задняя стенка	26 x Болт M5x12
1 x Двери	6 x Болт M5x25
1 x Холодильный агрегат	2 x Болт M6x20
2 x Дверная петля	38 x Пластмассовая заглушка

Монтаж




ВНИМАНИЕ!

Монтаж и установку холодильной мини-камеры следует поручить исключительно квалифицированному и специализированному персоналу.

Для монтажа и установки прибора необходимо участие двух человек.


Распаковать отдельные части и проверить поставку на предмет комплектности. Весь упаковочный материал следует утилизировать в соответствии с действующими в данной стране предписаниями.

Подготовить ровную и гладкую монтажную поверхность, подобранную к размеру холодильной мини-камеры, чтобы обеспечить достаточное пространство для монтажа.



Действие 1

Одну из боковых стенок положить внешней стороной на монтажную поверхность.



Действие 2

Поставить плиту дна так, чтобы ее отверстия совпадали с отверстиями в боковой стенке. Соединить обе части с помощью соответствующих болтов M5x12. (Рис. 1, 2, 3 ниже).

Убедиться, что боковая стенка и плита дна стабильно соединены.



Рис. 1



Рис. 2





Рис. 3

Соединение отдельных частей

Каждая плита должна быть прикреплена с помощью болтов M5x12 (рис.1).

Соединения маскировать с помощью пластмассовых заглушек (рис. 2), как показано на рис.3.




Действие 3

Подставить заднюю стенку к собранной конструкции таким образом, чтобы отверстия задней стенки совпадали с отверстиями в боковой стенке и плите дна.


С помощью болтов M5x12 сначала соединить заднюю стенку с плитой дна, после чего соединить заднюю стенку с боковой стенкой.

Убедиться, что части соединены стабильно.



Действие 4

Повернуть конструкцию таким образом, чтобы задняя стенка оказалась наверху.




Действие 5

Подставить вторую боковую стенку к задней стенке таким образом, чтобы ее отверстия совпадали с отверстиями в задней стенке и плите дна.


Все части соединить с помощью болтов M5x12.

Убедиться, что части соединены стабильно.



Действие 6


Поставить холодильную мини-камеру в вертикальном положении.



Действие 7


На собранных частях холодильной мини-камеры установить холодильный агрегат так, как показано на рисунке слева.

Прикрепить его с помощью прилагаемых болтов M5x12.





Действие 8

С помощью болтов M6x20 прикрепить на правой стенке, внутри холодильной мини-камеры, провод для предохранения датчика таким образом, чтобы он совпадал отверстием в верхней части.



Действие 9

Двери холодильной мини-витрины прикреплены с помощью двух петель (рис. ①).



Каждая петля прикрепляется к дверям следующим способом (рис. ②):

- 1) установить втулку ③;
- 2) собрать петлю;
- 3) установить штифт ④ в петле.