

Tiefkühl-/Kühlschrank-Thermometer

Temperaturmessbereich: -30 °C ~ + 50 °C

Anzeigefeld: Ø ca. 44 mm

A292.049



Zum Gebrauch in Kühl-/Tiefkühlschränken, Trockenlagerbereiche und Messen von Innen- und Außentemperaturen.

Das Thermometer hat zur Befestigung ein Klebeband an der Rückseite. Es kann aber auch an der Vorderseite durch den Aufhänger befestigt werden.

WICHTIG: Thermometer kann nicht als Ofenthermometer benutzt werden und darf nicht hohen Temperaturen ausgesetzt werden.